

# 業務部速報

発信者》JREU  
仙台地本業務部 / 湯ノ目  
〒983-0852  
仙台市宮城野区榴岡1-4-3  
TEL 022-297-0155  
FAX 022-291-3070  
JR 031-3981~3  
FAX 031-3980  
2020年 11月 17日

## 「2020年冬期対策について」に関する申し入れ 団体交渉④

(16項)回5650D小牛田上2番乗継を解消すること。

(回答)ダイヤの設定にあたっては、お客さまのご利用状況や効率的な車両運用等を勘案し設定しているところである。

### 【交渉のポイント】

- ・(ホームのある個所で乗り継ぎをしたほうが良いということは)認識している。
- ・時刻を変更することにより、構内入換や本線列車への波及が大きいため、難しい。

...

(組合)現状、1648Dから5735Dとなるが1648Dを入区させ回5650Dを5735Dに回せば上2番乗継を解消できる。5735Dは1両でも十分対応な乗車人員である。

(会社)仕業検査や燃料が間に合えば可能だと思う。時期改正以降、検討できればと思う。

...

(17項)石巻線の万石浦～女川間の雑木を伐採すること。

(回答)線路沿線の樹木伐採については、線区毎に計画を推進している。今後も沿線状況を確認しながら実施していく。

### 【交渉のポイント】

...

(会社)。竹の成長は早いので、2018年度、2019年度、今年度も樹木伐採は行っている。今年は、上期に行っている。

(組合)春から夏にかけて竹は伸びる。夏場以降に竹の伐採を出来ないのか。

(会社)地域的にも多い箇所・広範囲のため、全てはできない。引き続き、計画的に行っていく。巡視の時に見るようには話はする。

(組合)獣害もあり竹の多い箇所なので、対策は検討していただきたい。

(会社)了解。

(18項)陸羽東線最上駅の出発反応標識に防雪カバーを設置すること。

(回答)現行の設備で対応することとなる。

### 【交渉のポイント】

- ・出発反応標識が確認できない場合は、出発反応標識が確認できないの処置となる。

...

(組合)陸羽東線では、古川駅と最上駅以外すべての箇所で防雪カバーがついている。防雪カバーは簡単につけることができるのではないかと。

(会社)定期列車がないため、優先順位は低いと思うが設備には伝える。

一昨年、特に昨年は降積雪が少ない年でした。検証も含めて、安全・安定輸送を担っていきましょう！！